



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國 106 年 5 月 2 日

40 臺北港 — 燈浮刪除

依據 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司臺北港營運處 106 年 4 月 26 日基北勤字第 1061302234 號函。
說明 SB2 海上紅色燈浮因故下沉或流失，航經該水域船隻，請注意避讓。
位置 北緯 25°09'01.7"，東經 121°20'04.6"。(WGS84)
海圖 0355 - 04512
刊物 燈表 101 年第十版(刊物第五種)，第 10790 號

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 崔怡楓

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

May 2nd, 2017

40 Taipei Port – Light-buoy Deleted

Source Taipei Port Branch Office, Port of Keelung, TIPC, Ltd., letter No.1061302234 dated April 26th, 2017.
Details SB2 light-buoy was sank or missing. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
Position 25°09'01.7"N , 121°20'04.6"E. (WGS84)
Chart affected 0355 - 04512
Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 10th, 2012), buoy No. 10790

CAPT. I-Fong Tsui
Commanding Officer, NMOO