



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國109年12月30日

129 (暫) 臺灣西部海域 — 燈浮故障

依據 交通部航港局中部航務中心109年12月25日中技字第1090010437A號函。
說明 二座基點浮標故障，修復後另行公告，航行船隻請注意安全。
位置 N-1 北緯 23°39'38.7"，東經 120°01'45.8"
N-2 北緯 23°39'42.2"，東經 120°04'23.5" (WGS84)
海圖 04507 - 0336

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Dec-30-2020

129 (T) Taiwan West Waters – Buoy Damaged

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1090010437A dated December 25, 2020.
Details Two cardinal buoys had stopped functioning, and a further notice will be issued while fixed. Mariners should navigate with caution in this area.
Position N-1 23°39'38.7"N., 120°01'45.8"E.
N-2 23°39'42.2"N., 120°04'23.5"E. (WGS84)
Chart affected 04507 - 0336

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO