



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國109年10月30日

87 (暫) 臺灣西部海域 — 燈浮故障

依據 交通部航港局中部航務中心109年10月23日中技字第1093253810A號函。
說明 編號E-1東方基點浮標故障，修復後另行公告，航行船隻請注意安全。
位置 北緯 23°36'22.1"，東經 120°04'17.0" (WGS84)
海圖 04507

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Oct-30-2020

87 (T) Taiwan West Waters – Buoy Damaged

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1093253810A dated October 23, 2020.
Details #E-1 East cardinal buoy had stopped functioning, and a further notice will be issued while fixed. Mariners should navigate with caution in this area.
Position 23°36'22.1"N., 120°04'17.0"E. (WGS84)
Chart affected 04507

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO