



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國110年3月24日

### 42 (暫) 臺北港 — 燈浮暫停發光

依據 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司110年3月15日基港北務字第1101302196號函。  
說明 臺北港SB6燈浮暫停發光，修復後另行通知，航經該水域船隻請注意安全。  
位置 北緯25°09'02.3"，東經121°21'06.4" (WGS84)  
海圖 0355 - 04512  
刊物 中華民國燈表(109年第12版, 刊物第五種), 編號：10722

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 孫永大

### NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Mar-24-2021

### 42 (T) Taipei Port – Light-buoy Temporarily Stop Functioning

Source Port of Keelung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1101302196 dated March 15, 2021.  
Details SB6 light-buoy located in Taipei port temporarily stopped functioning. Further information will be issued while fixed. Mariners are advised to navigate with caution in this area.  
Position 25°09'02.3"N., 121°21'06.4"E. (WGS84)  
Chart affected 0355 - 04512  
Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 12, 2020), No. 10722

*CAPT. Yung-Da Sun*  
*Commanding Officer, NMOO*