



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國109年1月31日

8 臺北港外海 — 障礙物

依據 臺灣港務股份有限公司臺北港營運處109年1月14日基北務字第1091302036號函。
說明 據報在北緯 25°08'42.6"，東經 121°20'09.4" (WGS84)處，有船隻錨和鍊斷落，航行船隻注意安全。
符號 加註 #
海圖 0355 - 04512 - 0352

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jan-31-2020

8 Taipei Port Offshore – Obstruction

Source Taipei Port Branch Office, Port of Keelung, TIPC, Ltd., letter No. 1091302036 dated January 14, 2020.
Details An underwater obstruction, an anchor and chain, exists in position 25°08'42.6"N., 121°20'09.4"E (WGS84). Mariners are advised to navigate with caution in this area.
Symbol Insert #
Chart affected 0355 - 04512 - 0352

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO