



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國 106 年 5 月 1 日

### 39 (暫) 臺灣東北部海域 — 海纜維修作業

依據 中華電信股份有限公司國際電信分公司106年4月25日際網六字第1060000223號函。  
說明 106年5月2-30日在下列位置連線範圍內進行海纜維修作業，航經該水域船隻，請注意避讓。  
位置 北緯 25°53'48.5"，東經 122°18'30.8"。  
北緯 25°34'40.0"，東經 122°34'53.2"。  
北緯 25°48'32.2"，東經 122°03'08.8"。  
北緯 25°27'45.2"，東經 122°22'17.2"。 \*WGS84  
海圖 0360

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 崔怡楓

## NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

May 1<sup>st</sup>, 2017

### 39 (T) Taiwan Northeast Waters – Submarine Cable Maintenance

Source Chunghwa Telecom Co. Ltd., letter No. 1060000223 dated April 25<sup>th</sup>, 2017.  
Details Submarine cable maintenance work will be undertaken on May 2<sup>nd</sup> - 30<sup>th</sup>, 2017, within area bounded by the following position. Mariners are advised to navigate with caution in this area.  
Position 25°53'48.5"N , 122°18'30.8"E.  
25°34'40.0"N , 122°34'53.2"E.  
25°48'32.2"N , 122°03'08.8"E.  
25°27'45.2"N , 122°22'17.2"E. \*WGS84  
Chart affected 0360

CAPT. I-Fong Tsui  
Commanding Officer, NMOO