




海軍大氣海洋局航船布告

中華民國 106 年 5 月 4 日

42 (暫) 料羅港 — 警示燈浮佈放

依據 交通部航港局中部航務中心106年4月14日中技字第1063251285號函。

說明 1. 為配合碼頭工程，在下列七點佈放黃色警示燈浮。
2. 船舶通過料羅港堤口時請沿北防波堤進出，勿由位置 A、C 間穿越。
3. 沉箱暫置在下列位置 A1、B1、C1 及 D1 連線範圍內，船舶錨泊時請注意避開。

符號  FLY.

位置 A 北緯 24°24'29.3"，東經 118°25'19.0"。
B 北緯 24°24'28.0"，東經 118°25'20.6"。
C 北緯 24°24'27.3"，東經 118°25'22.4"。
A1 北緯 24°24'54.3"，東經 118°25'28.0"。
B1 北緯 24°24'48.2"，東經 118°25'30.5"。
C1 北緯 24°24'45.9"，東經 118°25'23.8"。
D1 北緯 24°24'52.0"，東經 118°25'21.4"。 *WGS84

海圖 04526 - 0319A

參考布告 105 年第 166 號航船布告

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 崔怡楓

NOTICE to MARINERS


Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

May 4th, 2017

42 (T) Liaoluo Harbor – Buoy Deployed

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No.1063251285 dated April 14th, 2017.

Details 1. Due to quay construction, FLY warning light-buoys were deployed at the following seven points.
2. All vessels pass through the Liaoluo Harbor along northern breakwater, and passing through the line between A and C is forbidden.
3. Caissons temporarily exist in the following position, and all vessels tending to anchor should avoid with cautions.

Symbols  FLY.

Position 24°24'29.3"N，118°25'19.0"E.
24°24'28.0"N，118°25'20.6"E.
24°24'27.3"N，118°25'22.4"E.
24°24'54.3"N，118°25'28.0"E.
24°24'48.2"N，118°25'30.5"E.
24°24'45.9"N，118°25'23.8"E.
24°24'52.0"N，118°25'21.4"E. *WGS84

Chart affected 04526 - 0319A

Reference Former Notice 166/2016.

CAPT. I-Fong Tsui
Commanding Officer, NMOO