



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國 106 年 6 月 7 日

52 (暫) 烏坵嶼燈塔暫停發光

依據 交通部航港局 106 年 5 月 31 日航安字第 1062010590 號函。
說明 烏坵嶼燈塔已暫停發光，修復後即照常發光，屆時另行公告，航行船隻，請多加注意。
位置 北緯 24°59'31.2"，東經 119°27'10.9"。(WGS84)
海圖 0306 - 0319 - 0313
刊物 燈表 101 年第十版(刊物第五種) 第 52120 號

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 崔怡楓

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

June 7, 2017

52 (T) Wuqiu Lighthouse Temporarily Stop Functioning

Source Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No.1062010590 dated May 31, 2017.
Details Wuqiu lighthouse had been stopped functioning. It will be resumed until further notice. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
Position 24°59'31.2"N , 119°27'10.9"E (WGS84)
Chart affected 0306 - 0319 - 0313
Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 10, 2012), beacon No. 52120

CAPT. I-Fong Tsui
Commanding Officer, NMOO