



# 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國109年4月29日

## 27 臺北港 — 燈體變更並恢復發光

依據 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司109年4月21日基港北務字第1091302320號函。  
 說明 臺北港SB10海上燈杆變更為燈浮並恢復發光。  
 符號 刪除  $\downarrow_R$  (Exting) 及 新增  $\uparrow_R$  Fl.R.5s  
 位置 詳如附件。  
 海圖 0355 - 04512 - 04513  
 刊物 燈表 106年第十一版(刊物第五種), 10840  
 參考布告 108年第40(暫)號航船布告。

海軍大氣海洋局局長  
 海軍上校 孫永大

## NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Apr-29-2020

## 27 Taipei Port – Buoy Shape Changed & Resumed Functioning

Source Keelung Port Branch, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1091302320 dated April 21, 2020.  
 Details SB10 spar buoy had been changed into conical shape and resumed its normal function.  
 Symbol Deleted  $\downarrow_R$  (Exting) and added  $\uparrow_R$  Fl.R.5s  
 Position See attachment.  
 Chart affected 0355 - 04512 - 04513  
 Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 11, 2017), buoy No. 10840  
 Reference Former Notice 40(T)/2019.

CAPT. Yung-Da Sun  
 Commanding Officer, NMOO

附件  
 Attachment

NM 27

### 中華民國燈表 (List of Lights)

編號 No.	燈名 Name	位置 Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (WGS84)	燈質及光力 (燭光) Characteristics & Candle Power (candelas)	高度 高潮面起 (公尺) Elevation above HW (meter)	見距 (浬) Range (mile)	構造及高度 (公尺) Structure & Height (meter)	附註 Remarks, for signals, sectors
10840	臺北港燈浮 (SB10)	25 09 14.1 121 22 43.6	紅閃光 5 秒 明 0.5 秒; 暗 4.5 秒 Fl.R.5s 0.5sL & 4.5sD	12.0	12.5*	紅色錐形浮筒 5.0 Red conical buoy	原杆型燈體變更為錐 型浮筒