



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國109年10月23日

### 81 (暫) 臺中港 — 航道淤積

依據 交通部航港局中部航務中心109年10月12日中技字第1093201474A號函。  
說明 下列位置連線範圍內水深不足14公尺，航行船隻請多加注意。  
位置 北緯24°17'28.0"，東經120°29'29.0"  
北緯24°17'27.0"，東經120°29'30.0"  
北緯24°17'23.0"，東經120°29'22.0"  
北緯24°17'25.0"，東經120°29'22.0" (WGS84)  
海圖 60701 - 0357 - 04509 - 0356

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 孫永大

## NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Oct-23-2020

### 81 (T) Taichung Port – Channel Siltation

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1093201474A dated October 12, 2020.  
Details It's reported that the depth might less than 14m within area bounded by the following positions. Mariners are advised to navigate with caution in this area.  
Position 24°17'28.0"N., 120°29'29.0"E.  
24°17'27.0"N., 120°29'30.0"E.  
24°17'23.0"N., 120°29'22.0"E.  
24°17'25.0"N., 120°29'22.0"E. (WGS84)  
Chart affected 60701 - 0357 - 04509 - 0356

*CAPT. Yung-Da Sun*  
*Commanding Officer, NMOO*