



## 海軍大氣海洋局航船布告


中華民國110年5月31日

### 102 臺灣灘西南方海域 — 船沉沒

依據 1.交通部航港局110年5月24日航南字第1103312567號函。  
2.基隆區漁會110年5月28日傳真。

說明 本國籍「金瑞益21號(CT5-1703)」漁船於110年5月27日沉沒，航行船隻請多加注意。

位置 北緯 22°33'，東經 117°35' (概位) (WGS84)

符號 加註  (PA)

海圖 0328B

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 孫永大

## NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

May-31-2021

### 102 Taiwan Bank Southwest Waters – Sunken Boat

Source 1. Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1103312567 dated May 24, 2021.  
2. Keelung Fishery Association, FAX dated May 28, 2021.

Details A fishing boat, *Jin Rui Yi 21*, sank on May 27, 2021. Mariners are advised to navigate with caution in this area.

Position 22°33'N., 117°35'E. (PA) (WGS84)


Symbol Insert  (PA)

Chart affected 0328B

*CAPT. Yung-Da Sun*  
*Commanding Officer, NMOO*