



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國110年10月29日

205 臺中港錨泊區 — 錨斷落

依據 交通部航港局中部航務中心110年10月22日中技字第1103254882A號函。
說明 下列位置有錨斷落，航行船隻請注意安全。
符號 加註 #
位置 北緯24°15'04.2"，東經120°27'04.8" (WGS84)
海圖 0357

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Oct-29-2021

205 Taichung Port Anchorage Area – Dropped Anchor

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1103254882A dated October 22, 2021.
Details Dropped anchor exist at the following position. Mariners are advised to navigate with caution in the area.
Symbol Insert #
Position 24°15'04.2"N., 120°27'04.8"E. (WGS84)
Chart affected 0357

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO