



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國110年2月20日

22 屏東外海 — 船沉沒

依據 交通部航港局南部航務中心110年2月2日南技字第1103310674號函。
說明 110年2月2日0855時，本國籍「吉利興(CT2-3793)」漁船在北緯22°20'，東經120°30' (概位) (WGS84)處沉沒，航行船隻請多加注意。
符號 加註 ++ (PA)
海圖 04502 - 04504 - 0340 - 0313 - 0471B

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Feb-20-2021

22 Pingtung Offshore – Sunken Boat

Source South Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1103310674 dated February 2, 2021.
Details A fishing boat, *Ji Li Xing* (CT2-3793), sank in position 22°20'N., 120°30'E. (PA) (WGS84) on February 2, 2021. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
Symbol Insert ++ (PA)
Chart affected 04502 - 04504 - 0340 - 0313 - 0471B

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO