



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國112年7月14日

121 (暫) 臺北港 — 燈浮暫停發光

依據 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司112年7月7日基港北字第1122541598號函。
說明 1. 臺北港SB5燈浮暫停發光，修復後即照常發光，屆時不另公告，航經該水域船隻請注意避讓。
2. AIS虛擬浮標正常運作。
位置 北緯25°09'15.9"，東經121°22'05.0" (WGS84)
海圖 0354B - 0355

海軍大氣海洋局副局長
海軍上校 劉得凰

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jul-14-2023

121 (T) Taipei Port – Light-buoy Temporarily Stop Functioning

Source Port of Keelung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1122541598 dated July 7, 2023.
Details 1. SB5 light-buoy located in Taipei port temporarily stopped functioning. It will be resumed without further notice while fixed. Mariners are advised to navigate with caution in this area.
2. AIS AtoN functioning normally.
Position 25°09'15.9"N., 121°22'05.0"E. (WGS84)
Chart affected 0354B - 0355

CAPT. Te-Huang Liu
Deputy Director, NMOO