



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國112年8月10日

138 海圖及燈表修正

依據 海軍大氣海洋局資訊。
 說明 修正本局出版之海圖及燈表內容，詳如附件。
 海圖 61801 - 04526 - 0319A - 0319
 刊物 中華民國燈表(109年第12版, 刊物第五種), 編號：52070, 52080

海軍大氣海洋局副局長
 海軍上校 劉得凰

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Aug-10-2023

138 Chart and List of Light Modified

Source Information from Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.
 Details The details of the charts and List of Light had been modified, shown as attachment.
 Chart affected 61801 - 04526 - 0319A - 0319
 Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 12th, 2020), beacon No. 52070, 52080

CAPT. Te-Huang Liu
Deputy Director, NMOO

附件
 Attachment

NM 138

燈表 編號 No.	名稱 Name	位置 Position (WGS84)	燈質 Characteristics	海圖 Chart affected
52070	料羅港北防波堤燈杆 Liaoluo Port N. Breakwater Beacon	24°24'37.3"N 118°25'28.2"E	Fl.G.4s	04526, 0319A
52080	料羅港南防波堤燈杆 Liaoluo Port S. Breakwater Beacon	24°24'29.8"N 118°25'22.5"E	Fl.R.4s	61801, 04526, 0319A, 0319