



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國112年2月14日

23 (暫) 永安液化天然氣港 — 浚挖作業

依據 交通部航港局南部航務中心112年2月3日南技字第1123300446號函。
說明 自112年3月1日起至10月31日止，在下列位置進行浚挖作業，航經該水域船隻請多加注意。
位置 詳如附件。
海圖 04505 - 0338 - 0336 - 0340

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Feb-14-2023

23 (T) Yong'an LNG Port – Dredging Work

Source South Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No.1123300446 dated February 3, 2023.
Details A dredging work will be undertaken at the following position from March 1 to October 31, 2023. Mariners are advised to navigate with caution in the area.
Position See attachment.
Chart affected 04505 - 0338 - 0336 - 0340

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO

A. 浚挖區 (Dredging Area) :

連接下列各點(Joining the following points)

點位 Point	WGS84	點位 Point	WGS84
1	22°50'13.0"N., 120°10'28.0"E.	8	22°48'29.0"N., 120°11'39.0"E.
2	22°50'02.0"N., 120°10'20.0"E.	9	22°48'23.0"N., 120°11'50.0"E.
3	22°49'53.0"N., 120°10'32.0"E.	10	22°48'25.0"N., 120°12'04.0"E.
4	22°49'33.0"N., 120°10'33.0"E.	11	22°48'55.0"N., 120°12'01.0"E.
5	22°49'13.0"N., 120°11'04.0"E.	12	22°49'07.0"N., 120°11'48.0"E.
6	22°49'13.0"N., 120°11'26.0"E.	13	22°49'14.0"N., 120°11'46.0"E.
7	22°48'47.0"N., 120°11'28.0"E.	14	22°49'38.0"N., 120°11'27.0"E.

B. 棄置區 (Dumping Area) :

連接下列各點(Joining the following points)

點位 Point	WGS84
1	22°42'43.8"N., 119°55'39.3"E.
2	22°39'24.2"N., 119°53'41.6"E.
3	22°37'42.9"N., 119°57'00.8"E.
4	22°38'28.8"N., 119°57'48.4"E.
5	22°40'48.1"N., 119°59'10.6"E.
6	22°41'07.3"N., 119°58'49.2"E.