



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國112年2月14日

24 (暫) 永安液化天然氣港 — 燈浮移位

依據 交通部航港局南部航務中心112年2月4日南技字第1123310630號函。

說明 1.為配合永安港浚挖作業，五座燈浮移位。
2.浚挖作業完成後，即移回原位置，航行船隻請注意避讓。

位置 詳如附件。

海圖 04505 - 0338 - 0336 - 0340

刊物 中華民國燈表(109年第12版, 刊物第五種), 編號：31223~21227

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Feb-14-2023

24 (T) Yong'an LNG Port – Buoy Moved

Source South Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No.1123310630 dated February 4, 2023.

Details 1. Five buoys of Yong'an LNG Port channel had been moved due to the dredging work.
2. After dredging work is finished, buoys moved back to the original position. Mariners are advised to navigate with caution in the area.

Position See attachment.

Chart affected 04505 - 0338 - 0336 - 0340

Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 12th, 2020), buoy No. 31223~21227

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO

附件
Attachment

NM 24

項次 Item	編號 No.	位置 Position (WGS84)	
		原位置 (Original)	新位置 (New)
1	B2	22°49'42.8"N., 120°11'22.8"E	22°49'43.0"N., 120°11'29.0"E
2	B2a	22°49'15.1"N., 120°11'42.4"E	22°49'15.0"N., 120°11'49.0"E
3	B3	22°49'02.8"N., 120°11'58.5"E	22°49'02.0"N., 120°12'00.0"E
4	B4	22°49'08.5"N., 120°11'29.9"E	22°49'08.0"N., 120°11'26.0"E
5	B5	22°48'49.5"N., 120°11'28.1"E	22°48'49.0"N., 120°11'26.0"E