



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國 106 年 10 月 24 日

85 永安港 — 燈浮重新佈放

依據 台灣中油股份有限公司天然氣事業部永安液化天然氣廠106年10月17日永安港務發字第10610631960號函。

說明 永安港航道編號2a及4號燈浮重新佈放。

位置 詳如附件。

海圖 04505 - 0338 - 0336 - 0340

刊物 燈表 101 年第十版(刊物第五種) 31230 - 31240

參考布告 取消 106 年第 12(暫)號航船布告。

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 崔怡楓

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

October 24, 2017

85 Yong-an LNG Port – Buoys Re-deployed

Source CPC Corporation, Taiwan, letter No.10610631960 dated October 17, 2017.

Details Buoys No.2a and No.4 of Yong-an LNG Port channel have been re-deployed.

Position See attachment.

Chart affected 04505 - 0338 - 0336 - 0340

Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 10, 2012), beacon No. 31230 - 31240

Reference Former Notice 12(T)/2017 is cancelled.

CAPT. I-Fong Tsui
Commanding Officer, NMOO

附件
Attachment

中華民國燈表 (List of Lights)

編號	燈名	位置	燈質及光力 (燭光)	高度 高潮面起 (公尺)	見距 (浬)	構造及高度 (公尺)	附註
No.	Name	Position 北緯(Lat. N) 東經(Long. E) (WGS84)	Characteristics & Candle Power (candelas)	Elevation above HW (meter)	Range (mile)	Structure & Height (meter)	Remarks, for signals, sectors
31230	永安港航道 2a 號燈浮	永安港航道左側 22 49 15.3 120 11 43.6	綠閃光 4 秒 明 0.5 秒; 暗 3.5 秒 Fl. G. 4s 5	5.7	4.0*	綠色浮筒	
31240	永安港航道 4 號 燈浮	永安港航道右側 22 49 09.2 120 11 30.0	黃閃光 4 秒 明 0.5 秒; 暗 3.5 秒 Fl. Y. 4s 5	2.7	4.0*	黃色浮筒	