



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國 106 年 11 月 23 日

96 (暫) 高雄外海 — 探測作業

依據 海軍司令部 106 年 11 月 15 日國海後工字第 1060004050 號函。
 說明 自即日起至 107 年 1 月 31 日止，在下列位置連線範圍內進行水下探測作業，航經該水域船隻，請注意避讓。
 位置 詳如附件。
 海圖 04505 - 0338 - 0336 - 0340

海軍大氣海洋局局長
 海軍上校 崔怡楓

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

November 23, 2017

96 (T) Kaohsiung Offshore – Survey Work

Source Navy Command Headquarter, letter No. 1060004050 dated November 15, 2017.
 Details The underwater survey work is being undertaken within an area bounded by the following positions until January 31, 2018. Mariners are advised to navigate with caution in the area.
 Position See attachment.
 Chart affected 04505 - 0338 - 0336 - 0340

CAPT. I-Fong Tsui
 Commanding Officer, NMOO

附件
 Attachment

連接下列各點 (Joining the following points) :

點位 Point	WGS84	點位 Point	WGS84	點位 Point	WGS84
1	22°43'15.7"N., 120°15'13.2"E.	12	22°42'05.6"N., 120°15'39.3"E.	23	22°41'26.8"N., 120°15'42.5"E.
2	22°43'11.9"N., 120°15'15.1"E.	13	22°41'57.6"N., 120°15'41.3"E.	24	22°41'21.7"N., 120°15'41.6"E.
3	22°43'05.6"N., 120°15'16.3"E.	14	22°41'54.1"N., 120°15'41.7"E.	25	22°41'07.4"N., 120°15'39.9"E.
4	22°43'02.2"N., 120°15'20.5"E.	15	22°41'50.6"N., 120°15'41.4"E.	26	22°41'15.4"N., 120°14'41.7"E.
5	22°42'59.1"N., 120°15'21.7"E.	16	22°41'48.1"N., 120°15'40.0"E.	27	22°41'35.1"N., 120°14'20.4"E.
6	22°42'53.6"N., 120°15'21.9"E.	17	22°41'47.5"N., 120°15'38.8"E.	28	22°41'51.2"N., 120°14'05.3"E.
7	22°42'51.6"N., 120°15'21.6"E.	18	22°41'47.0"N., 120°15'36.2"E.	29	22°42'18.0"N., 120°14'02.1"E.
8	22°42'46.6"N., 120°15'23.0"E.	19	22°41'45.2"N., 120°15'32.6"E.	30	22°42'37.5"N., 120°13'39.7"E.
9	22°42'41.7"N., 120°15'25.2"E.	20	22°41'43.7"N., 120°15'30.0"E.	31	22°43'14.2"N., 120°13'53.1"E.
10	22°42'30.9"N., 120°15'30.3"E.	21	22°41'31.6"N., 120°15'37.7"E.	32	22°43'03.2"N., 120°14'28.2"E.
11	22°42'16.4"N., 120°15'35.8"E.	22	22°41'27.6"N., 120°15'39.6"E.		