



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國107年6月25日

### 36 (暫) 高雄港第二港口 — 沉箱拆除作業

依據 高雄港務股份有限公司高雄港務分公司107年6月14日高港港行字第1073101429號函。  
 說明 即日起至108年2月21日止，進行沉箱拆除作業，並設有警示燈浮，航經該水域船隻，請注意避讓。  
 位置 詳如附件。  
 海圖 0341B - 0341C - 04504 - 0338 - 0340

海軍大氣海洋局局長  
 海軍上校 崔怡楓

### NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jun-25-2018

### 36 (T) Kaohsiung Port 2<sup>nd</sup> Entrance – Caisson Removal

Source Port of Kaohsiung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1073101429 dated June 14, 2018.  
 Details Removing work from the caissons is being undertaken, and there are light-buoys for warning until February 21, 2019. Mariners are advised to navigate with caution in the area.  
 Position See attachment.  
 Chart affected 0341B - 0341C - 04504 - 0338 - 0340

*CAPT. I-Fong Tsui*  
 Commanding Officer, NMOO

附件  
 Attachment

NM 36

位置 Position	點位 Point	WGS84	備註 Remarks
施工區 Work Area	A1	22°32'45.23"N., 120°18'04.77"E.	四點連線範圍內水域 Within area bounded by four points.
	A2	22°32'46.90"N., 120°18'06.08"E.	
	A3	22°32'51.57"N., 120°17'54.15"E.	
	A4	22°32'53.25"N., 120°17'55.48"E.	
位置 Position	點位 Point	WGS84	燈質 Characteristics
警示燈浮 Buoy	B1	22°32'51.01"N., 120°17'55.08"E.	黃閃光 3 秒 (明 0.5 秒; 暗 2.5 秒) 光程：5-7 浬 Fl.Y.3s5-7M (0.5sL & 2.5sD)
	B2	22°32'52.41"N., 120°17'54.81"E.	
	B3	22°32'52.67"N., 120°17'56.45"E.	