



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國108年7月24日

30 臺北港外海 — 障礙物

依據 臺灣港務股份有限公司臺北港營運處108年7月15日基北勤字第1081302440號函。
說明 據報於北緯 25°11'10.6"，東經 121°15'45.4" (WGS84)處，有船隻錨及鏈斷落，航行船隻注意安全。
符號 加註 #
海圖 0355 - 04512

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jul-24-2019

30 Taipei Port Offshore – Obstruction

Source Taipei Port Branch Office, TIPC, Ltd., letter No. 1081302440 dated July 15, 2019.
Details An underwater obstruction, an anchor and chain, exists in position 25°11'10.6"N., 121°15'45.4"E (WGS84). Mariners are advised to navigate with caution in this area.
Symbol Insert #
Chart affected 0355 - 04512

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO