



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國108年1月28日

### 4 臺灣西南海域 — 海洋浮標流失

依據 交通部中央氣象局108年1月19日中象海字第1080000930號函。  
說明 1. TW2海嘯預警浮標，已流失。  
2. 發現流失浮標請聯絡：中央氣象局麥如俊技士(電話：02-23491198)。  
位置 北緯20°35'57.5"，東經119°14'50.3" (WGS84)  
參考布告 107年第66號航船布告。

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 孫永大

### NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jan-28-2019

### 4 Taiwan Southwest Waters – Maritime Buoy Missing

Source Central Weather Bureau, letter No.1080000930 dated January 19, 2019.  
Details 1. It's reported that TW2 tsunami warning buoy is missing.  
2. If anyone who found it please contact Mr. Mai of Central Weather Bureau, Taiwan.  
(Tel:886-2-23491198)  
Position 20°35'57.5"N., 119°14'50.3"E. (WGS84)  
Reference Former Notice 66/2018.

*CAPT. Yung-Da Sun*  
*Commanding Officer, NMOO*