



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國108年11月11日

55 竹南外海 — 新增海纜

依據 內政部108年10月23日台內地字第1080276137號函。
說明 海洋風力發電股份有限公司海纜已佈放完成。
位置 詳如附件。
海圖 04510 - 04511 - 0356

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Nov-11-2019

55 Zhunan Offshore – New Submarine Cable

Source Ministry of the Interior, letter No.1080276137 dated October 23, 2019.
Details New submarine cables have been built by Formosa 1 Wind Power Co. Ltd. Mariners are advised to navigate with caution in the area.
Position See attachment.
Chart affected 04510 - 04511 - 0356

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO

連接下列各點(Joining the following points) :

點位 Point	WGS84	點位 Point	WGS84	點位 Point	WGS84
Group 1					
1	24°43'49.6"N,120°49'29.4"E.	2	24°43'30.3"N,120°49'54.2"E.	3	24°42'51.8"N,120°50'05.4"E.
4	24°42'45.7"N,120°50'05.5"E.	5	24°42'19.3"N,120°50'12.1"E.	6	24°41'52.9"N,120°51'24.5"E.
1	24°43'10.2"N,120°49'35.0"E.	2	24°42'58.3"N,120°49'48.5"E.	3	24°42'45.7"N,120°50'05.5"E.
Group 2					
1	24°42'35.5"N,120°47'58.8"E.	2	24°42'34.1"N,120°48'48.6"E.	3	24°42'20.8"N,120°49'05.1"E.
4	24°42'18.5"N,120°49'17.7"E.	5	24°42'17.9"N,120°50'03.9"E.	6	24°41'52.9"N,120°51'24.5"E.
1	24°43'32.1"N,120°49'05.8"E.	2	24°43'11.8"N,120°48'47.0"E.	3	24°42'25.3"N,120°49'07.8"E.
4	24°42'20.9"N,120°49'05.0"E.				
Group 3					
1	24°41'54.9"N,120°47'22.1"E.	2	24°41'52.9"N,120°49'14.4"E.	3	24°41'54.1"N,120°49'18.2"E.
4	24°41'56.1"N,120°49'32.5"E.	5	24°41'58.3"N,120°49'36.0"E.	6	24°42'16.4"N,120°50'00.3"E.
7	24°42'17.0"N,120°50'02.2"E.	8	24°41'52.9"N,120°51'24.5"E.		
1	24°42'04.2"N,120°47'56.1"E.	2	24°42'08.1"N,120°49'21.1"E.	3	24°41'58.3"N,120°49'36.0"E.
Group 4					
1	24°41'44.6"N,120°47'34.6"E.	2	24°41'30.6"N,120°47'52.9"E.	3	24°41'27.5"N,120°48'24.2"E.
1	24°41'42.7"N,120°48'25.4"E.	2	24°41'35.8"N,120°48'54.5"E.	3	24°41'35.8"N,120°49'01.5"E.