



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國110年4月9日

53 臺北港 — 燈浮恢復發光

依據 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司110年3月31日基港北務字第1101302247號函。
說明 臺北港SB6燈浮恢復發光。
位置 北緯25°09'02.3"，東經121°21'06.4" (WGS84)
海圖 0355 - 04512
刊物 中華民國燈表(109年第12版, 刊物第五種), 編號：10722
參考布告 110年第42(暫)號航船布告。

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Apr-9-2021

53 Taipei Port – Light-buoy Resume Functioning

Source Port of Keelung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1101302247 dated March 31, 2021.
Details SB6 light-buoy, located in Taipei port, resumes normal operation.
Position 25°09'02.3"N., 121°21'06.4"E. (WGS84)
Chart affected 0355 - 04512
Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 12, 2020), No. 10722
Reference Former Notice 42(T)/2021.

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO