



海軍大氣海洋局航船布告


中華民國111年11月8日

176 臺灣南部海域 — 警示燈浮佈放

依據 國防部海軍司令部111年11月3日國海戰整字第1110092453號函。

說明 1. 在下列位置佈放一座橘黃色警示燈浮，直徑2.1公尺，移動半徑約50公尺，航經該水域船隻請注意避讓。
2. 燈質：黃閃光4秒。

位置 北緯22°23'46.7"，東經120°31'38.1" (WGS84)

符號 加註  Fl.Y.4s
Or

海圖 04504 - 0340

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Nov-8-2022

176 Taiwan South Waters – Light-buoy Deployed

Source Navy Headquarters, MND, letter No. 1110092453 dated November 3, 2022.

Details 1. A 2.1m diameter buoy, painted in orange with a warning light, had been deployed at the following position with about 50m moving radius. Mariners are advised to navigate with caution in the area.
2. Characteristic of light : Fl.Y.4s

Position 22°23'46.7"N., 120°31'38.1"E. (WGS84)


Symbol Insert  Fl.Y.4s
Or

Chart affected 04504 - 0340

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO