



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國111年3月22日

42 臺中港錨泊區 — 錨斷落

依據 交通部航港局中部航務中心111年3月10日中技字第1113251288A號函。
說明 下列位置有錨斷落，航行船隻請注意安全。
符號 加註 #
位置 北緯24°16'13.2"，東經120°28'09.6" (WGS84)
海圖 0357 - 04509

海軍大氣海洋局局長
海軍上校 孫永大

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Mar-22-2022

42 Taichung Port Anchorage Area – Dropped Anchor

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1113251288A dated March 10, 2022.

Details Dropped anchor exists at the following position. Mariners are advised to navigate with caution in the area.

Symbol Insert #

Position 24°16'13.2"N., 120°28'09.6"E. (WGS84)

Chart affected 0357 - 04509

CAPT. Yung-Da Sun
Commanding Officer, NMOO