



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國111年1月13日

### 7 臺北港 — 燈浮恢復發光

依據 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司110年1月6日基港北務字第1111302020號函。  
說明 臺北港SB6燈浮恢復發光。  
位置 北緯25°09'02.3"，東經121°21'06.4" (WGS84)  
海圖 0355 - 04512  
刊物 中華民國燈表(109年第12版, 刊物第五種), 編號：10722  
參考布告 111年第5(暫)號航船布告。

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 孫永大

## NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Jan-13-2022

### 7 Taipei Port – Light-buoy Resume Functioning

Source Port of Keelung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1111302020 dated January 6, 2022.  
Details SB6 light-buoy, located in Taipei port, resumes normal operation.  
Position 25°09'02.3"N., 121°21'06.4"E. (WGS84)  
Chart affected 0355 - 04512  
Publication affected Pub. No.5 List of Lights (Edition 12<sup>th</sup>, 2020), No. 10722  
Reference Former Notice 5(T)/2022.

*CAPT. Yung-Da Sun*  
*Commanding Officer, NMOO*