



## 海軍大氣海洋局航船布告

中華民國112年3月20日

### **44** 臺北港外海 — 觀測樁平臺毀損

依據 交通部航港局北部航務中心112年3月10日北北字第1123110830號函。  
說明 下列位置之海氣象觀測樁平臺毀損，航行船隻請注意避讓。  
位置 北緯25°10'52.6"，東經121°22'28.8" (WGS84)  
海圖 0354B - 0355 - 04512 - 04513 - 0352  
參考布告 106年第79號航船布告

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 孫永大

### NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

Mar-20-2023

### **44** Taipei Port Offshore – Observation Pile Platform Damage

Source North Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No.1123110830 dated March 10, 2023.  
Details An observation pile platform was damaged at the following position. Mariners are advised to navigate with caution in this area.  
Position 25°10'52.6"N., 121°22'28.8"E. (WGS84)  
Chart affected 0354B - 0355 - 04512 - 04513 - 0352  
Reference Former Notice 79/2017.

*CAPT. Yung-Da Sun*  
*Commanding Officer, NMOO*